


深圳市睿法智能科技有限公司

FWH20-DC30A-V3 智能双摆手持清洗头



深圳市睿法智能科技有限公司

Shenzhen RelFar Intelligent Technology Co., Ltd.

网址: [www.relfar.com](http://www.relfar.com)

电话: 0755-23143635

地址: 广东省深圳市宝安区和秀西路 57 号久阳工业园 7 栋 2 楼

发行日期 2024-06-20 版本:A

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 前言

感谢您选择本公司的产品！

为了使您对我公司有一个总体认识，本手册对此产品的特点、结构特征、技术参数、使用说明、保养维护等做了详细的介绍，在使用此产品前，请您详细阅读本手册，这将有助于您更好的使用它。

由于产品功能的不断更新，您所收到的产品在某此方面可能与本手册陈述有所出入，在此谨表歉意。如在使用过程中有所疑问，请及时来电咨询，我们定当竭诚为您服务。

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 目录.....                     | 4   |
| 第一章 概述.....                 | 5   |
| 1.1 产品参数.....               | 5   |
| 1.2 注意事项.....               | 5   |
| 第二章 结构特征.....               | 6   |
| 2.1 产品结构.....               | 6   |
| 第三章 产品安装.....               | 7   |
| 3.1 管路连接.....               | 7   |
| 3.1.1 冷却管路.....             | 7   |
| 3.1.2 辅助气体.....             | 7   |
| 3.2 光纤输入安装.....             | 8.9 |
| 第四章 维护与保养.....              | 10  |
| 4.1 光学镜片结构.....             | 10  |
| 4.2 光学镜片清洁.....             | 11  |
| 4.3 光学镜片拆装.....             | 12  |
| 4.3.1 准直镜片拆装.....           | 12  |
| 4.3.2 聚焦镜片拆装.....           | 13  |
| 4.3.3 保护镜片拆装.....           | 14  |
| 第五章 激光清洗系统.....             | 15  |
| 5.1 产品安装尺寸图.....            | 15  |
| 5.1.1 触摸屏安装尺寸.....          | 15  |
| 5.1.2 主板安装尺寸.....           | 16  |
| 第六章 电气.....                 | 17  |
| 6.1 装箱清单.....               | 17  |
| 6.2 系统接线.....               | 18  |
| 6.3 CN5 供电接口.....           | 19  |
| 6.4 CN1 送丝机接口.....          | 19  |
| 6.5 CN2 激光器接口.....          | 20  |
| 6.6 CN3 温度传感接口.....         | 20  |
| 6.7 HMI 触摸屏接口.....          | 21  |
| 6.8 CN4 预留串口接口.....         | 21  |
| 6.9 CN6 外部启动与安全锁接口.....     | 21  |
| 6.10 CN7 通用输入接口 1.....      | 22  |
| 6.11 CN8 通用输出接口.....        | 22  |
| 6.12 CN9 通用输入接口 2.....      | 23  |
| 6.13 Galvanometer 振镜接口..... | 23  |
| 第七章 HMI 操作介绍.....           | 24  |
| 7.1 HMI 功能介绍.....           | 24  |
| 7.2 系统参数设置.....             | 25  |

# 深圳市睿法智能科技有限公司

|                     |    |
|---------------------|----|
| 7.3 设备参数.....       | 25 |
| 7.4 报警信息.....       | 26 |
| 第八章 加工模块切换.....     | 27 |
| 8.1 选择加工类型.....     | 27 |
| 8.2 模块更换提示.....     | 27 |
| 8.3 切换完成.....       | 28 |
| 8.4 系统参数.....       | 28 |
| 第九章 监控保护装置.....     | 29 |
| 9.1 保护镜片温度参数设定..... | 29 |

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 第一章 概述

### 1.1 产品参数

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 名称     | 智能双摆手持清洗头       |
| 型号     | FWH20-DC30A-V3  |
| 光纤接口   | QBH             |
| 波长范围   | 1070 ± 20nm     |
| 额定功率   | ≤3000W          |
| 准直焦距   | F50mm           |
| 聚焦焦距   | F800mm          |
| 扫描范围   | 长 300mm*宽 300mm |
| 扫描速度   | 20000mm/s       |
| 辅助气压   | ≥0.5~0.8Mpa     |
| 有效通光孔径 | Φ 22            |
| 摆动类型   | —   ○ ● ■ ■ ■   |
| 重量     | 0.96Kg          |


### 1.2 注意事项

- ※ 出激光前，需要把前端翻盖板打开。
- ※ 为了保证人身安全，在操作前，请佩戴专用光纤激光防护眼镜。
- ※ 保持产品清洁，防止冷却液、冷凝水或其它异物侵入腔内，否则会造成相关零件功能污染和功能性影响。

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 第二章 结构特征


### 2.1 产品结构



## 第三章 产品安装

### 3.1 管路连接

冷却水路与辅助保护气体连接



冷却水与保护气体连接，以及使用要求：

注：常规使用气体：压缩空气（需要进行油水过滤）

常规使用气体有：氩气、氮气、压缩空气（需要进行油水过滤）。


3.1.1 冷却水：接 6mm 气管，主要作用当腔内光路产生热量，通过内部结构件水路，冷却带走多余热量，保证清洗性能，冷却水管路要求串连，连接一进一出水流循环。

3.1.2 保持气体：接 6mm 气管，用于对接焊接气体保护，输入压力 $\geq 0.5 \sim 0.8 \text{ MPa}$ 。

# 深圳市睿法智能科技有限公司


## 3.2 光纤输入安装

※ 将 QBH 水平放置, 取出防尘密封盖。



取出防尘盖


※ 光纤头上红点对准 QBH 红点, 慢慢将光纤头插入 QBH 中。



两中心红点对齐插入安装

# 深圳市睿法智能科技有限公司

※ 将 QHB 拧至锁紧状态：顺时针方向旋至极限位置（可以感觉到“哒”的一声），向上提起转动外套，再次顺时针旋转转动外套直至压紧光纤头。




# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 第四章 维护与保养

### 4.1 光学镜片结构

※更换部件都是在无尘车间内装配，除了前端第一片保护镜可以拆装，其他模块原则上禁止拆卸。如必须查看准直镜片和聚焦镜片，振镜片，请把产品放置洁净环境下拆除。



# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 4.2 光学镜片清洁

※清潔光学鏡片，操作方法与注意要点：

※工具：无尘手套或无尘指套、无尘擦拭棉签、异丙醇、灌装干燥纯净的压缩空气。

※将异丙醇喷撒至无尘擦拭棉签上，镜片正对双眼，左手大拇指和食指轻轻捏住镜片的侧面边缘，右手持无尘擦拭棉签，从下往上或者从左往右，单一方向轻轻擦拭镜片正反两面，（切忌不能来回擦拭，以免镜片二次被污染）并用灌装干燥纯净的压缩空气吹拂镜片表面，确认清洁后镜片表面无任何异物。



# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 4.3 光学镜片拆装

### 4.3.1 准直镜片拆装

工具：2mm 内六角扳手、无尘棉签、酒精。

※拆装过程需要在洁净的场所完成，拆装镜片时必须带上无尘手套或无尘指套。

※拆装步骤：


第一步：首先清洁干净激光头表面所有灰尘。

第二步：用 2mm 的内六角板手松开图中 4-M2.5\*6 螺丝。

第三步：把准直抽屉模块取出，并用美纹纸封好端口，防止灰尘进入腔体。

第四步：逆时旋转压盖当两处凸台与开口槽对齐，向上取出后，更换镜片即可。（注意，镜片安装方向，有平面与凸面之分，拆装后，记录好，反之会影响光路问题。）

注：抽屉缺口位置朝上安装。



# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 4.3.2 聚焦镜片拆装

工具：2mm 内六角扳手、无尘棉签、酒精

※拆装过程需要在洁净的场所完成，拆装镜片时必须带上无尘手套或无尘指套。


※拆装步骤：

第一步：松开侧面 2-M2.5 螺丝。

第二步：水平取下聚焦抽屉组件，用美纹纸封好腔体上露出的密封面，防止灰尘进入。

第三步：逆时旋转压盖当两处凸台与开口槽对齐，向上取出后，更换镜片即可。（注意，镜片安装方向，有平面与凸面之分，拆装后，记录好，反之会影响光路问题。）

注：抽屉缺口位置朝上安装。



# 深圳市睿法智能科技有限公司


## 4.3.3 保护镜片拆装

※拆装过程需要在洁净的场所完成，拆装镜片时必须带上无尘手套或无尘指套。

### 更换保护镜片

第一步，手拿抽屉两侧，向上抽出保护抽屉座，取出后，用美纹纸封好腔体上露出的窗口，防止灰尘进入。

第二步，逆时旋转压盖当两处凸台与开口槽对齐，向上取出后，更换镜片即可。



# 深圳市睿法智能科技有限公司


## 激光清洗系统

### 5.1 产品安装尺寸图

#### 5.1.1 触摸屏安装尺寸


外型尺寸 (209.5\*150\*24) mm

触摸屏安装尺寸如下图所示：



# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 5.1.2 主板安装尺寸



# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 第五章 电气


### 6.1 装箱清单

| 清单 |               |   |      |    |
|----|---------------|---|------|----|
| 序号 | 名称            | 图示  | 数量   | 备注 |
| 1  | 智能双摆手持清洗头     |    | 1PCS |    |
| 2  | 24V 电源盒       |    | 1PCS |    |
| 3  | 15V 电源盒       |   | 1PCS |    |
| 4  | 显示屏<br>显示屏连接线 |  | 1PCS |    |
|    |               |  | 1PCS |    |
| 5  | 手持激光焊接系统 V3   |  | 1PCS |    |
| 6  | 保护镜片          |  | 4PCS |    |

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 6.2 系统接线

下图为整个系统的接线示意图，系统接线可以参考该示意图，详细的接口定义请参考相关章节。



重要:

主板中保留的引脚请勿接线。

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 6.3 CN5 供电接口

供电接口是 6PIN 绿色端子，是外部为主板与振镜提供一个电源接口，电压为直流 24V (DC 24V) 与直流±15V (DC ±15)。

表 6.3.1 为 CN5 供电接口定义。

表 6.3.1

| 引脚 | 信号   | 定义    | 说明                      |
|----|------|-------|-------------------------|
| 1  | 24V+ | 电源输入  | +24V 外部电源输入，电源输出电流大于 2A |
| 2  | 24V- | 电源参考地 | —                       |
| 3  | PE   | 外部屏蔽地 | 一般接大地或机壳                |
| 4  | +15V | 电源输入  | +15V 外部电源输入，电源输出电流大于 2A |
| 5  | GND  | 电源参考地 | —                       |
| 6  | -15V | 电源输入  | -15V 外部电源输入，电源输出电流大于 2A |

## 6.4 CN1 送丝机接口

送丝机接口 CN1 是一个 8PIN 绿色端子。

表 6.4.1 为送丝机接口定义。

表 6.4.1

| 引脚 | 信号     | 定义        | 说明               |
|----|--------|-----------|------------------|
| 1  | Pulse+ | 电机送丝脉冲+接口 | 电机送丝使用，接驱动器 PUL+ |
| 2  | Pulse- | 电机送丝脉冲-接口 | 电机送丝使用，接驱动器 PUL- |
| 3  | DIR+   | 电机送丝方向+接口 | 电机送丝使用，接驱动器 Dir+ |
| 4  | DIR-   | 电机送丝方向-接口 | 电机送丝使用，接驱动器 Dir- |
| 5  | GND    | 参考地       | —                |
| 6  | Feed1  | 直流送丝控制接口+ | 用于直流送丝机使能输入      |
| 7  | Feed2  | 直流送丝控制接口- | 用于直流送丝机使能输入      |
| 8  | OVCC   | +24V 电源输出 | 供电电源，最大可输出 500mA |

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 6.5 CN2 激光器接口

激光器接口是一个 10PIN 绿色端子，表 6.5.1 为激光器接口定义。

表 6.5.1

| 引脚 | 信号     | 定义        | 说明                      |
|----|--------|-----------|-------------------------|
| 1  | PWM+   | 调制信号+     | 占空比 1%-99%可调, 24V 电平    |
| 2  | PWM-   | 调制信号-     | 占空比 1%-99%可调, 24V 电平    |
| 3  | DA+    | 模拟电压输出    | 0-10V 模拟电压, 用于激光器峰值功率调节 |
| 4  | DA-    | 模拟电压输出负端  | 接 DA-, 和模拟电压输出形成回路      |
| 5  | OVCC   | +24V 电源输出 | 供电电源, 最大可输出 500mA       |
| 6  | Enable | 激光使能信号    | 24V 电平, 高电平有效           |
| 7  | Alarm  | 激光器故障报警输入 | —                       |
| 8  | GATE   | 红光指示信号    | 部分激光器需要此信号, 此功能出厂时保留使用  |
| 9  | GND    | 电源参考地     | 可接 Enable-端或 GATE-端     |
| 10 | GND    | 电源参考地     | 可接 Enable-端或 GATE-端     |

## 6.6 CN3 温度传感器接口

温度传感器接口 CN3 是一个 4PIN 绿色端子，表 6.6.1 为温度传感器接口定义。用户将带有端子的配套连接线直接插入即可。

表 6.6.1

| 引脚 | 信号      | 定义      | 说明                    |
|----|---------|---------|-----------------------|
| 1  | +5V_out | 传感器 P 口 | +5V 供电电源, 最大可输出 500mA |
| 2  | Light   | 传感器 L 口 | —                     |
| 3  | Temp    | 传感器 T 口 | —                     |
| 4  | GND     | 传感器 G 口 | —                     |

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 6.7 HMI 触摸屏接口

HMI 接口是 4PIN 绿色端，主板通过此端口向 HMI 供电和通信，表 6.7.1 为 HMI 接口定义。

表 6.7.1

| 引脚 | 信号      | 定义               | 说明          |
|----|---------|------------------|-------------|
| 1  | OVCC    | +24V 电源输出, 500mA | 面板供电        |
| 2  | TXD_HMI | 接 HMI 的发送端       | 串口通信 TXD 信号 |
| 3  | RXD_HMI | 接 HMI 的接收端       | 串口通信 RXD 信号 |
| 4  | GND     | 电源参考地            | —           |

## 6.8 CN4 预留串口接口

预留串口 CN4 接口是 4PIN 绿色端，保留不接线，表 6.8.1 为 CN4 接口定义。

表 6.8.1

| 引脚 | 信号   | 定义               | 说明          |
|----|------|------------------|-------------|
| 1  | OVCC | +24V 电源输出, 500mA | 供电          |
| 2  | TXD  | TXD 信号           | 串口通信 TXD 信号 |
| 3  | RXD  | TXD 信号           | 串口通信 RXD 信号 |
| 4  | GND  | 电源参考地            | —           |

## 6.9 CN6 外部启动与安全锁接口

CN6 接口是一个 4PIN 绿色端子，表 6.9.1 为 CN6 接口定义。

表 6.9.1

| 引脚 | 信号        | 定义       | 说明                               |
|----|-----------|----------|----------------------------------|
| 1  | GND       | 参考地      | 一般接到焊接头上的启动按键开关-                 |
| 2  | Start     | 外部启动开关输入 | 一般接到焊接头上的启动按键开关+                 |
| 3  | Injector  | 安全夹信号输入  | 必须将该引脚连接到安全夹上，焊接前，将安全夹夹在金属材料上。   |
| 4  | Interlock | 安全锁信号输入  | 必须将该引脚连接到手持头的喷嘴上，焊接时，将喷嘴与金属材料接触。 |

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 6.10 CN7 通用输入接口 1

CN7 接口是一个 6PIN 绿色端子, NPN 类型, 表 6.10.1 为 CN7 接口定义。

表 6.10.1

| 引脚 | 信号     | 定义      | 说明 |
|----|--------|---------|----|
| 1  | GND    | 参考地     | —  |
| 2  | Cool   | 水冷机报警输入 |    |
| 3  | GND    | 参考地     | —  |
| 4  | Input1 | 保留      | —  |
| 5  | Input2 | 保留      | —  |
| 6  | Input3 | 保留      | —  |

## 6.11 CN8 通用输出接口

CN8 接口是一个 6PIN 绿色端子。

表 6.11.1 接线示意图如下所示。

表 6.11.1

| 引脚 | 信号       | 定义             | 说明                                       |
|----|----------|----------------|--|
| 1  | Auxi.air | 保护气 (直接输出 24V) | 用于保护气体吹气控制, 接气阀正端                        |
| 2  | GND      | 参考地            | 可直接接气阀负端                                 |
| 3  | Output1  | 绿灯             | 准备灯输出, 无故障且不出激光亮灯, 否则不亮灯, 输出 24V-        |
| 4  | Output2  | 黄灯             | 运行灯输出, 有激光输出亮灯, 否则灭灯, 与激光使能输出同步, 输出 24V- |
| 5  | Output3  | 红灯             | 故障灯输出, 有故障亮灯, 否则不亮灯, 输出 24V-             |
| 6  | OVCC     | +24V 电源输出      | 供电电源, 最大可输出 500mA                        |

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 6.12 CN9 通用输入接口 2

CN9 接口是一个 4PIN 绿色端子，表 6.12.1 为 CN9 接口定义。

表 6.12.1

| 引脚 | 信号     | 定义        | 说明               |
|----|--------|-----------|------------------|
| 1  | GND    | 参考地       | —                |
| 2  | Input4 | 欠压报警输入    |                  |
| 3  | Input5 | 保留        | —                |
| 4  | OVCC   | +24V 电源输出 | 供电电源，最大可输出 500mA |

## 6.13 Galvanometer 振镜接口

系统提供两个 DB9 振镜接口，一个 DB9 公头一个 DB9 母头。

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 第七章 HMI 操作介绍

### 7.1 HMI 功能介绍

手持激光焊接系统操作面板（简称“HMI”）采用 7 寸组态 TFT 触摸屏，界面美观，操作方便。可以分别设置激光相关的参数，在主界面上能实时显示扫描参数、报警信息以及运动状态。

HMI 主界面如下图所示。



**【扫描参数】：**用于设置振镜扫描加工时相关的参数。

**参数号：**不同参数号可以设置多组不同的清洗参数。

**扫描速度：**用于设置振镜的扫描速度。

**激光功率：**用于设置激光器峰值功率的百分比。

**激光频率：**用于设置激光器的 PWM 频率。

**占空比：**用于设置连续型激光器的 PWM 信号占空比。

**扫描长度：**用于设置激光扫描的长度。

**扫描宽度：**用于设置激光扫描的宽度。

**【系统设置】：**点击可进入系统设置页面，对系统功能参数修改。

**【报警状态区域】：**当报警信号使能之后，对保护气体欠压报警、冷水流量报警、激光报警与温度报警、振镜状态进行实时显示，启用安全锁则实时显示安全锁状态；当报警信号未触发时，相应报警状态前为蓝色；产生报警时，对应的报警图标会红蓝交替闪烁。

**【红光 | 开/关】：**红光开关可以控制激光器红光指示的开关。

**【准备\停止 | 清洗】：**通过该按钮可以允许出激光或禁止出激光。

准备清洗状态下，按启动清洗按钮会出激光进行清洗；停止清洗状态下，按启动清洗按钮不会出光清洗。

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 7.2 系统参数设置。

**系统参数设置：**参数修改后需保存生效。

**双击出光使能：**关闭不使用使能，通过按钮，点击一次即会出激光。

打开使能状态，通过按钮，双击二次才会触发出激光。

**开气延时：**在启动加工时，可以设置延迟开气。当按下外部启动按钮时，先吹气延时一段时间后，然后开始出激光。

**关气延时：**在停止加工时，可以设置延迟关气。当停止加工时，先停止出激光，延时一段时间后，然后再停止吹气

**比例系数：**用于设置振镜的最大范围，该参数需要与振镜实际范围相符，否则实际出光长度和宽度可能不准确。

**启用安全锁：**选择是否进行安全锁保护。

**相位增量：**用于设置扫描时每一次相位的改变值。正弦波填充矩形与直线旋转成圆专用参数。

**填充间距：**用于设置扫描填充时每一条直线之间的间隔。直线填充矩形与直线填充圆专用参数。

**拐角延时：**设置直线类的扫描图形在反方向摆动时的延时时间。

**【中文/English】：**进行中文和英文语言的切换。

**自动锁屏：**当启用自动锁屏时，用户间隔一段时间对触摸屏无操作后，系统自动跳转到锁屏界面。

**【授权】：**进行授权码读取与解密操作，以及显示面板和主板版本号的相关信息。

## 7.3 设备参数

**【设备参数】：**用于设置限制参数的最大值和最小值，该参数会限制激光器参数，需要密码输入密码才允许进入，参数修改后需保存生效。

**最大扫描速度：**用于设置最大的振镜摆动速度

**最小扫描速度：**用于设置最小的振镜摆动速度

**最大扫描长度：**用于设置设备允许的最大扫描长度

**最小扫描长度：**用于设置设备允许的最大小的扫描长度

**激光额定功率：**用于设置激光器额定功率

**最大激光频率：**用于设置最大的激光器频率

**最小激光频率：**用于设置最小的激光器频率

**激光器报警使能：**用于设置是否使能激光器报警，当使能时，当激光器报警输入触发报警时，则会产生激光器报警提示。

**激光器报警电平：**用于设置激光器报警触发电平逻辑。

**水冷机报警使能：**用于设置是否使能水冷机报警，当使能时，当水冷机报警输入触发报警时，则会产生水冷机报警提示。

**水冷机报警电平：**用于设置水冷机报警触发电平逻辑。

**欠压报警使能：**用于设置是否使能气体欠压报警，当使能时，当欠压

# 深圳市睿法智能科技有限公司

报警输入触发报警时，则会产生欠压报警提示。

**欠压报警电平：**用于设置欠压报警触发电平逻辑。

**温度报警使能：**使能镜片温度报警，当温度超过限制值时，会产生报警信号。

**温度报警限值：**镜片温度限制值。

## 7.4 报警信息

**报警信息包括：**安全夹报警和机器报警。

安全夹报警是安全夹未和清洗头可靠导通产生。

机器报警包括激光器报警、水冷机报警、欠压报警 3 个报警。在报警信息界面里面，可以显示多条报警信息，最多可以显示 3 页，可以通过上一页和下一页来切换。

当触发报警时，此时会停止激光器输出，同时振镜停止运动，并提示对应的报警信息，用户可以根据报警提示检查相关硬件问题并解除报警。当报警解除后，报警信息里面仍然会存在该机器报警的报警记录，此时进入报警信息界面里面可手动清除报警。如果该报警未解除，在手动清除报警时，该报警仍然会继续提示。

# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 第八章 加工模块切换


### 8.1 选择加工类型

以焊接模式切换为300mm清洗模式，在面板上按照【系统参数】→【授权】→【加工类型】，点击【加工类型】后将提示输入密码666666，当密码输入正确后则会进入系统类型选择界面，如图：



### 8.2 模块更换提示

用户选择加工类型后，系统对需要更换的枪头组件使用文字及图片进行提示，用户确认具备相应硬件组件及更换条件后即可点击【确认】，然后系统会提示需要重新上电。用户接口将设备断电，然后更换相应组件。



# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 8.3 切换完成

在用户更换硬件组件完成后，即可将设备重新上电。此时会系统会第二次提示是否确认更换相应硬件组件，用户根据提示确认组件更换完毕后则点击【确认】，则系统加工模式切换完成。

温馨提示，更换相对组件后，系统会第二次提示确认。



## 8.4 系统参数

用户在使用前需要设置参数。点击【系统参数】设置。

双击出光使能：使能打开，双击二次按钮即可出光，关闭使能，点击一次按钮即可出光。

比例系数：X 系统参数改为 680；

Y 系统参数改为 750；



# 深圳市睿法智能科技有限公司

## 第九章 监控保护装置

### 9.1 保护镜片温度参数设定

【主页面】→【系统参数】→【设备参数】→【输入密码 666888】  
→下一页→镜片温度报警限值。

镜片温度设定值，建议设定为 50，当镜片温度超过设定值后，主页面出现报警提醒，手持焊接头侧面同时显示灯变为红色。



# 深圳市睿法智能科技有限公司

感谢你使用深圳市睿法智能科技产品！

网址: [www.relfar.com](http://www.relfar.com)

电话: 0755-23143635

地址: 广东省深圳市宝安区福海街道和平社区桥和路思源一区海威景  
颂 B 区厂房