



CDR 作图步骤



1, 打开 CDR 软件, 设置版面尺寸,





2. 导入图片, tif, jpg, png, psd 等格式。





3, 选中图片后, 插件图标亮, 排版, 设置前后上下间距 10mm (建议参数值)。



4, 记录每行, 每列各有多少对象。



5, 拍好版后, 全部选中, 创建切割路径, 填写列, 行参数, 过切参数设置 1mm。



Create cutting form

Create Cutting Table

Using the auxiliary

X Offset 0.0 mm

Y Offset 0.0 mm

Add Form

S-Line

Column 6 mm

Row 13 mm

Extend 1 mm

Priority Horizontal Direction


Priority Vertical Direction

Segmented Cutting

OK Cancel



6, 全部选中, 添加标记点 (参数建议默认), 点应用。



Add Mark

Round | Right Angle | Template

Add 5 Points Add 4 Points

Add Object Marker

X-Offset 10 mm

Y-Offset 10 mm

Number 1

Add Page Marker

Top 5 mm

Bottom 5 mm

Left 5 mm

Right 5 mm

Number 1

Size 5.0 mm


Mark points with white Help

Add QRcode


Apply Cancel



7, 全部选中, 点巡边切割图标, 保存 U 盘文件。



8, 文件导出打印图片格式, tif, jpg 等。默认点确认。



9, 保存的三个文件, CDR 原文件, tif 的打印文件, plt 的 U 盘切割文件。



1234.ecb



1234.tif



1234.pdf