

编号 _____

密级 _____

阶段标记 _____

页数 _____

名称 锐科连续光纤激光器
500-15000W 切割参数表

单位 武汉锐科激光

编写 应用工艺技术研究部

校对 _____

审核 _____

标审 _____

批准 _____

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

目录

| | |
|--|----|
| 一、RFL-C500 切割数据..... | 4 |
| 1.1 QBH 单模块 RFL-C500 纤芯 25 μ m 切割数据(准直 75mm/聚焦 125mm) | 4 |
| 二、RFL-C1000 切割数据..... | 5 |
| 2.1 单模块 RFL-C1000 纤芯 25 μ m 切割数据 (准直 100mm/聚焦 125mm) | 5 |
| 2.2 单模块 RFL-C1000 纤芯 25 μ m 穿孔参考..... | 6 |
| 三、RFL-C1500S 切割数据..... | 7 |
| 3.1 单模块 RFL-C1500S 纤芯 50 μ m 切割数据 (准直 100mm/聚焦 125mm) ... | 7 |
| 3.2 单模块 RFL-C1500S 纤芯 50 μ m 穿孔参考..... | 8 |
| 四、RFL-C2000S 切割数据..... | 9 |
| 4.1 单模块 RFL-C2000S 纤芯 50 μ m 切割数据 (准直 100mm/聚焦 125mm) ... | 9 |
| 4.2 单模块 RFL-C2000S 纤芯 50 μ m 穿孔推荐..... | 11 |
| 五、RFL-C3000S 切割数据..... | 12 |
| 5.1 单模块 RFL-C3000S 纤芯 50 μ m 切割数据 (准直 100mm/聚焦 150mm) . | 12 |
| 5.2 单模块 RFL-C3000S 纤芯 50 μ m 穿孔推荐..... | 14 |
| 六、RFL-C3300 切割数据..... | 15 |
| 6.1 多模块 RFL-C3300 纤芯 100 μ m 切割数据 (准直 100mm/聚焦 150mm) . | 15 |
| 6.2 多模块 RFL-C3300 纤芯 100 μ m 穿孔参考..... | 17 |
| 七、RFL-C4000 切割数据..... | 18 |
| 7.1 多模块 RFL-C4000 纤芯 100 μ m 切割数据 (准直 100mm/聚焦 150mm) . | 18 |
| 7.2 多模块 RFL-C4000 纤芯 100 μ m 穿孔参考..... | 20 |
| 八、RFL-C6000 切割数据..... | 21 |
| 8.1 多模块 RFL-C6000 纤芯 100 μ m 切割数据 (准直 100mm/聚焦 150mm) . | 21 |
| 8.2 多模块 RFL-C6000 纤芯 100 μ m 穿孔参考..... | 23 |
| 九、RFL-C8000 切割数据..... | 24 |
| 9.1 多模块 RFL-C8000 纤芯 100 μ m 切割数据 (准直 100mm/聚焦 200mm) . | 24 |
| 9.2 多模块 RFL-C8000 纤芯 100 μ m 穿孔参考..... | 27 |
| 十、RFL-C10000 切割数据..... | 29 |
| 10.1 多模块 RFL-C10000 纤芯 100 μ m 切割数据 (准直 100mm/聚焦 200mm) | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 10.2 多模块 RFL-C10000 纤芯 100 μ m 穿孔参考..... | 32 |
| 十一、RFL-C12000 切割数据..... | 34 |
| 11.1 多模块 RFL-C12000 纤芯 100 μ m 切割数据（准直 100mm/聚焦 200mm） | 34 |
| 11.2 多模块 RFL-C12000 纤芯 100 μ m 穿孔参考..... | 37 |
| 十二、RFL-C15000 切割数据..... | 39 |
| 12.1 多模块 RFL-C15000 纤芯 100 μ m 切割数据（准直 100mm/聚焦 200mm） | 39 |
| 12.2 多模块 RFL-C15000 纤芯 100 μ m 穿孔参考..... | 43 |
| 十三、切割不良及解决方法..... | 45 |
| 十四、切割工艺的喷嘴选型..... | 48 |

以下切割数据根据实际情况的不同（氧气纯度的不同、板材质量的不同、辅助气体的不同、喷嘴大小的不同等方面），切割速度方面会有所浮动。

一、RFL-C500 切割数据

1.1 QBH 单模块 RFL-C500 纤芯 25 μm 切割数据(准直 75mm/聚焦 125mm)

| RFL-C500 连续激光器 (25 μm) | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气 体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) |
| 碳钢 | 0.8 | 12 | 500 | N ₂ / Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| | 1 | 10 | | | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| | 2 | 3.5 | 500 | O ₂ | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 3 | 2 | | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 4 | 1.5 | | | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 |
| | 5 | 1.0 | | | 0.6 | 2.0D | +3 | 0.8 |
| | 6 | 0.8 | | | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 |
| 不锈 钢 | 0.5 | 24 | 500 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| | 1 | 12 | | | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
| | 2 | 2.7 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 0.7 | | | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 |

备注：表中红标参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适合小批量生产，不推荐大批量生产加工，建议使用更高功率激光器。

二、RFL-C1000 切割数据

2.1 单模块 RFL-C1000 纤芯 25 μm 切割数据（准直 100mm/聚焦 125mm）

| RFL-C1000 连续激光器（25 μm） | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) |
| 碳钢 | 0.8 | 18 | 1000 | N ₂ / | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| | 1 | 10 | | Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| | 2 | 4 | 1000 | O ₂ | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 3 | 3 | | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 4 | 2.3 | | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 5 | 1.8 | | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 6 | 1.5 | | | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 |
| | 8 | 1.1 | | | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 |
| | 10 | 0.8 | | | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 |
| 不锈钢 | 0.8 | 20 | 1000 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| | 1 | 13 | | | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
| | 2 | 6 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 3 | | | 12 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
| | 4 | 1 | | | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 0.6 | | | 16 | 3.5S | -2.5 | 0.5 |
| 铝合金 | 0.8 | 18 | 1000 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| | 1 | 10 | | | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
| | 2 | 5 | | | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 1.5 | | | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
| 黄铜 | 1 | 9 | 1000 | N ₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
| | 2 | 2 | | | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 0.8 | | | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |

备注：表中红标参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适合小批量生产，不推荐大批量生产加工，建议使用更高功率激光器。

2.2 单模块 RFL-C1000 纤芯 25 μm 穿孔参考

锐科 RFL-C1000 10mm 碳钢氧气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 1000 | 100 | 100 | 12 | 1 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 50 |
| 中位 | 1000 | 45 | 100 | 8 | 0.6 | -4 | 600 | |
| | | | | | | | | 50 |
| 低位 | 1000 | 40 | 100 | 4 | 0.6 | -5 | 2500 | |

锐科 RFL-C1000 5mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 1000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中位 | 1000 | 50 | 1000 | 10 | 10 | -5 | 500 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 1000 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | |

穿孔参数以当前功率下能够穿透的极限碳钢/不锈钢厚度为例；

穿孔按顺序逐级排序，高位为第一级穿孔，以此类推。

三、RFL-C1500S 切割数据

3.1 单模块 RFL-C1500S 纤芯 50 μm 切割数据（准直 100mm/聚焦 125mm）

| RFL-C1500S 连续激光器（50 μm） | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气体 | 气压 (Bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) |
| 碳钢 | 1 | 20 | 1500 | N ₂ / Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| | 2 | 5 | 1500 | O ₂ | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 3 | 3.6 | | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 4 | 2.5 | | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 5 | 1.8 | | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 6 | 1.4 | | | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 |
| | 8 | 1.2 | | | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 |
| | 10 | 1 | | | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 |
| | 12 | 0.8 | | | 0.6 | 2.5D | +2.5 | 0.8 |
| | 14 | 0.65 | | | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 |
| | 16 | 0.5 | | | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 |
| 不锈钢 | 1 | 20 | | | 1500 | N ₂ | 10 | 1.5S |
| | 2 | 7 | 12 | 2.0S | | | -1 | 0.5 |
| | 3 | 4.5 | 12 | 2.5S | | | -1.5 | 0.5 |
| | 5 | 1.5 | 14 | 3.0S | | | -2.5 | 0.5 |
| | 6 | 0.8 | 16 | 3.0S | | | -3 | 0.5 |
| 铝 | 1 | 18 | 1500 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
| | 2 | 6 | | | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 2.5 | | | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
| | 4 | 0.8 | | | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 |
| 黄铜 | 1 | 15 | 1500 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
| | 2 | 5 | | | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 1.8 | | | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |

备注：表中红标参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适

合小批量生产，不推荐大批量生产加工，建议使用更高功率激光器。

3.2 单模块 RFL-C1500S 纤芯 50 μm 穿孔参考

锐科 RFL-C1500S 16mm 碳钢氧气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 1000 | 100 | 100 | 12 | 1 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 50 |
| 中位 | 1000 | 45 | 100 | 8 | 0.6 | -4 | 600 | |
| | | | | | | | | 50 |
| 低位 | 1000 | 40 | 100 | 4 | 0.6 | -5 | 2500 | |

锐科 RFL-C1500S 6mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 1000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中位 | 1000 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -4 | 500 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 1000 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | |

穿孔参数以当前功率下能够穿透的极限碳钢/不锈钢厚度为例；

穿孔按顺序逐级排序，高位为第一级穿孔，以此类推。

四、RFL-C2000S 切割数据

4.1 单模块 RFL-C2000S 纤芯 50 μm 切割数据 (准直 100mm/聚焦 125mm)

| RFL-C2000S 连续激光器 (50 μm) | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) |
| 碳钢 | 1 | 25 | 2000 | N ₂ / | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| | 2 | 9 | | Air | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 2 | 5.2 | 2000 | O ₂ | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 |
| | 3 | 4.2 | | | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 |
| | 4 | 3 | | | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 |
| | 5 | 2.2 | | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 6 | 1.8 | | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 |
| | 8 | 1.3 | | | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 |
| | 10 | 1.1 | | | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 |
| | 12 | 0.9 | | | 0.5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 |
| | 14 | 0.8 | | | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 |
| | 16 | 0.7 | | | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 |
| | 18 | 0.5 | | | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 |
| | 20 | 0.4 | | | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 |
| 不锈钢 | 1 | 28 | 2000 | N ₂ | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| | 2 | 10 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 5 | | | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 |
| | 4 | 3 | | | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 2 | | | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| | 6 | 1.5 | | | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 |
| | 8 | 0.6 | | | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
| 铝 | 1 | 20 | 2000 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| | 2 | 10 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 4 | | | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|----------------|----|------|------|-----|
| | 4 | 1.5 | | | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 0.9 | | | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| | 6 | 0.6 | | | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
| 黄铜 | 1 | 18 | 2000 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| | 2 | 8 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 3 | | | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
| | 4 | 1.3 | | | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 0.8 | | | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |

备注：碳钢 1、2mm 推荐使用空气或氮气切割，切割速度比用氧气的更快，会有轻微挂渣。

备注：表中红标参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适合小批量生产，不推荐大批量生产加工，建议使用更高功率激光器。

4.2 单模块 RFL-C2000S 纤芯 50 μm 穿孔推荐

锐科 RFL-C2000S 20mm 碳钢氧气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 2000 | 100 | 200 | 12 | 1 | 0 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 2000 | 45 | 150 | 8 | 0.7 | -4 | 400 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 低位 | 2000 | 55 | 150 | 4 | 0.6 | -6 | 3000 | |

锐科 RFL-C2000S 8mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 2000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中位 | 2000 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -5 | 500 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 2000 | 40 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | |

穿孔参数以当前功率下能够穿透的极限碳钢/不锈钢厚度为例；

穿孔按顺序逐级排序，高位为第一级穿孔，以此类推。

五、RFL-C3000S 切割数据

5.1 单模块 RFL-C3000S 纤芯 50 μm 切割数据 (准直 100mm/聚焦 150mm)

| RFL-C3000S 连续激光器 (50 μm) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) |
| 碳钢 | 1 | 35 | 3000 | N ₂ / | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| | 2 | 20 | | Air | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 |
| | 2 | 5.5 | 1200 | O ₂ | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 |
| | 3 | 4 | 2000 | | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 |
| | 4 | 3.5 | 2400 | | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 |
| | 5 | 3.2 | 2400 | | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
| | 6 | 2.7 | 3000 | | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
| | 8 | 2.2 | 3000 | | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
| | 10 | 1.5 | 3000 | | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
| | 12 | 1 | 2400 | | 0.6 | 3.0D | +4 | 0.8 |
| | 14 | 0.9 | 2400 | | 0.6 | 3.0D | +4 | 0.8 |
| | 16 | 0.75 | 2400 | | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 |
| | 18 | 0.65 | 2400 | | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 |
| | 20 | 0.6 | 2400 | | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 |
| | 22 | 0.55 | 2400 | | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 |
| 不锈钢 | 1 | 45 | 3000 | N ₂ | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| | 2 | 24 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
| | 3 | 10 | | | 12 | 2.5S | -0.5 | 0.5 |
| | 4 | 6.5 | | | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
| | 5 | 3.6 | | | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| | 6 | 2.7 | | | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 |
| | 8 | 1.2 | | | 16 | 3.5S | -4.5 | 0.5 |
| | 10 | 0.8 | | | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 |
| 铝 | 1 | 30 | 3000 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|----------------|----|------|------|-----|
| | 2 | 18 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
| | 3 | 8 | | | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 4 | 6 | | | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 3.2 | | | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
| | 6 | 2 | | | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 |
| | 8 | 0.9 | | | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 |
| 黄铜 | 1 | 28 | 3000 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| | 2 | 15 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
| | 3 | 6 | | | 14 | 2.5S | -1 | 0.5 |
| | 4 | 3 | | | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 2.2 | | | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| | 6 | 1.3 | | | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |

备注 1：碳钢 1、2mm 推荐使用空气或氮气切割，切割速度比用氧气的更快，会有轻微挂渣。

备注 2：根据现场气体纯度、板材质量等方面的不同，调试所使用的功率以及调试的速度也会有所不同。

备注：表中**红标**参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适合小批量生产，不推荐大批量生产加工，建议使用更高功率激光器。

5.2 单模块 RFL-C3000S 纤芯 50 μm 穿孔推荐

锐科 RFL-C3000S 22mm 碳钢氧气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 3000 | 100 | 200 | 12 | 1 | 0 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 3000 | 45 | 150 | 8 | 0.7 | -4 | 2500 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 低位 | 3000 | 55 | 150 | 4 | 0.6 | -6 | 3000 | |

锐科 RFL-C3000S 10mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 3000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中位 | 3000 | 35 | 1000 | 8 | 10 | -5 | 500 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 3000 | 35 | 1000 | 4 | 10 | -6 | 1000 | |

穿孔参数以当前功率下能够穿透的极限碳钢/不锈钢厚度为例；

穿孔按顺序逐级排序，高位为第一级穿孔，以此类推。

六、RFL-C3300 切割数据

6.1 多模块 RFL-C3300 纤芯 100 μm 切割数据 (准直 100mm/聚焦 150mm)

| RFL-C3300 连续激光器 (100 μm) | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|----------------|------------|--------------|--------------|----|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) | 备注 |
| 碳钢 | 1 | 30 | 3300 | N ₂ / | 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
| | 2 | 12 | 3300 | Air | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 2 | 5.2 | 1800 | O ₂ | 1.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 |
| | 3 | 4.5 | 1800 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 4 | 3.6 | 2400 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 5 | 3.2 | 2400 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 6 | 2.6 | 3300 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 8 | 2.2 | 3300 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 10 | 1.1-1.3 | 1800-2200 | | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |
| | 12 | 0.9-1.1 | 1800-2200 | | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |
| | 14 | 0.8-0.9 | 2200-3300 | | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |
| | 16 | 0.7-0.8 | 2200-3300 | | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |
| | 18 | 0.65-0.7 | 2200-3300 | | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |
| | 20 | 0.55-0.65 | 2200-3300 | | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |
| | 22 | 0.5-0.55 | 2200-3300 | | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |
| 不锈钢 | 1 | 35 | 3300 | | N ₂ | 10 | 1.5S | 0 | |
| | 2 | 13 | | 12 | | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 7 | | 12 | | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |
| | 4 | 5.5 | | 14 | | 2.5S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 4 | | 14 | | 2.5S | -2.5 | 0.5 | |
| | 6 | 3 | | 14 | | 3.0S | -3 | 0.5 | |
| | 8 | 1.2 | | 16 | | 3.5S | -4 | 0.5 | |
| | 10 | 0.8 | | 16 | | 4.0S | -5 | 0.5 | |
| | 1 | 25 | 3300 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|------|----------------|----|------|------|-----|--|
| | 2 | 12 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 8 | | | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |
| | 4 | 5 | | | 14 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 3 | | | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |
| | 6 | 2 | | | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |
| | 8 | 0.8 | | | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 | |
| 黄 铜 | 1 | 22 | 3300 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |
| | 2 | 12 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 5 | | | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |
| | 4 | 3 | | | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 2 | | | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |
| | 6 | 1.3 | | | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |

备注 1：碳钢 1、2mm 推荐使用空气或氮气切割，切割速度比用氧气的更快，会有轻微挂渣。

备注 2：根据现场气体纯度、板材质量等方面的不同，调试所使用的功率以及调试的速度也会有所不同。

备注：表中**红标**参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适合小批量生产，不推荐大批量生产加工，建议使用更高功率激光器。

6.2 多模块 RFL-C3300 纤芯 100 μm 穿孔参考

锐科 RFL-C3300 22mm 碳钢氧气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 3300 | 100 | 200 | 12 | 1 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 3300 | 45 | 150 | 8 | 0.6 | -5 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 低位 | 3300 | 50 | 150 | 4 | 0.6 | -6 | 2500 | |

锐科 RFL-C3300 10mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 3300 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 200 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中位 | 3300 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -5 | 500 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 3300 | 40 | 1000 | 4 | 10 | -7 | 1000 | |

七、RFL-C4000 切割数据

7.1 多模块 RFL-C4000 纤芯 100 μm 切割数据 (准直 100mm/聚焦 150mm)

| RFL-C4000 连续激光器 (100 μm) | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|----|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) | 备注 |
| 碳钢 | 1 | 35 | 4000 | N ₂ / Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
| | 2 | 15 | 4000 | | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 10 | 4000 | | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |
| | 3 | 4.5 | 1800 | O ₂ | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 |
| | 4 | 3.5 | 2400 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 5 | 3.2 | 2400 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 6 | 2.8 | 3000 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 8 | 2.3 | 3600 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 10 | 2 | 4000 | | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
| | 12 | 1.2 | 1800-2200 | | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |
| | 14 | 1 | 1800-2200 | | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |
| | 16 | 0.8 | 2200-2600 | | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |
| | 18 | 0.7 | 2200-2600 | | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |
| | 20 | 0.65 | 2200-2600 | | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |
| | 22 | 0.6 | 2200-2800 | | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |
| | 25 | 0.5 | 2400-3000 | | 0.5 | 5.0D | +3 | 0.8 | |
| | 不锈钢 | 1 | 40 | | 4000 | N ₂ | 10 | 1.5S | |
| 2 | | 20 | 12 | 2.0S | | | -1 | 0.5 | |
| 3 | | 12 | 12 | 2.0S | | | -1.5 | 0.5 | |
| 4 | | 7 | 12 | 2.5S | | | -2 | 0.5 | |
| 5 | | 4.5 | 14 | 2.5S | | | -2.5 | 0.5 | |
| 6 | | 3.5 | 14 | 3.0S | | | -3 | 0.5 | |
| 8 | | 1.8 | 14 | 3.0S | | | -4 | 0.5 | |
| 10 | | 1.2 | 16 | 4.0S | | | -5 | 0.5 | |
| 12 | | 0.8 | 16 | 4.0S | | | -6 | 0.5 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|-----|------|----------------|----|------|------|-----|
| 铝 | 1 | 30 | 4000 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
| | 2 | 20 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 13 | | | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 |
| | 4 | 7 | | | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 5 | | | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 |
| | 6 | 3 | | | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
| | 8 | 1.3 | | | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
| | 10 | 0.8 | | | 16 | 3.5S | -5 | 0.5 |
| 黄铜 | 1 | 28 | 4000 | N ₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
| | 2 | 15 | | | 12 | 1.5S | -1 | 0.6 |
| | 3 | 8 | | | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 |
| | 4 | 5 | | | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 3 | | | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 |
| | 6 | 2.5 | | | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| | 8 | 1 | | | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |

备注 1：碳钢 1-3mm 推荐使用空气或氮气切割，切割速度比用氧气的更快，会有轻微挂渣。

备注 2：根据现场气体纯度、板材质量等方面的不同，调试所使用的功率以及调试的速度也会有所不同。

备注：表中**红标**参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适合小批量生产，不推荐大批量生产加工，建议使用更高功率激光器。

7.2 多模块 RFL-C4000 纤芯 100 μm 穿孔参考

锐科 RFL-C4000 25mm 碳钢穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 4000 | 100 | 200 | 12 | 1 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 中位 | 4000 | 45 | 200 | 8 | 0.6 | -5 | 200 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 4000 | 50 | 200 | 4 | 0.6 | -6 | 3000 | |

锐科 RFL-C4000 12mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 4000 | 100 | 1000 | 12 | 10 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中位 | 4000 | 50 | 1000 | 8 | 10 | -6 | 500 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 4000 | 45 | 1000 | 4 | 10 | -8 | 1500 | |

八、RFL-C6000 切割数据

8.1 多模块 RFL-C6000 纤芯 100 μm 切割数据 (准直 100mm/聚焦 150mm)

| RFL-C6000 连续激光器 (100 μm) | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气 体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) | 备 注 |
| 碳钢 | 1 | 45 | 6000 | N2/ Air | 12 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
| | 2 | 25 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 14 | | | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |
| | 4 | 8 | | | 14 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 6.4 | | | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |
| | 6 | 5 | | | 16 | 3.5S | -3 | 0.5 | |
| | 3 | 3.6-4.2 | 2400 | O ₂ | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | 2 |
| | 4 | 3.3-3.8 | 2400 | | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | |
| | 5 | 3-3.6 | 3000 | | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | |
| | 6 | 2.7-3.2 | 3300 | | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | |
| | 8 | 2.2-2.5 | 4200 | | 0.6 | 1.2E | +3 | 0.8 | |
| | 10 | 2.0-2.3 | 5500 | | 0.6 | 1.2E | +4 | 0.8 | |
| | 12 | 0.9-1 | 2200 | | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |
| | 12 | 1.9-2.1 | 6000 | | 0.6 | 1.2E | +5 | 0.8 | |
| | 14 | 0.8-9 | 2200 | | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |
| | 14 | 1.4-1.7 | 6000 | | 0.6 | 1.4E | +5 | 1 | |
| | 16 | 0.8-0.9 | 2200 | | 0.6 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |
| | 16 | 1.2-1.4 | 6000 | | 0.6 | 1.4E | +6 | 1 | |
| | 18 | 0.65-0.75 | 2200 | | 0.6 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |
| | 20 | 0.6-0.7 | 2400 | | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |
| 22 | 0.55-0.65 | 2400 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | | | |
| 25 | 0.5 | 2400 | 0.5 | 5.0D | +3 | 1 | | | |
| 不锈 钢 | 1 | 60 | 6000 | N ₂ | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 | |
| | 2 | 30 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|------|----------------|------|----------------|-----|
| | 3 | 18 | | | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
| | 4 | 12 | | | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 8 | | | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| | 6 | 5 | | | 15 | 3.0S | -3 | 0.5 |
| | 8 | 3.8 | | | 15 | 3.0S | -4 | 0.5 |
| | 10 | 2 | | | 15 | 3.5S | -6 | 0.5 |
| | 12 | 1.2 | | | 16 | 3.5S | -7.5 | 0.5 |
| | 14 | 1 | | | 16 | 4.0S | -9 | 0.5 |
| | 16 | 0.6 | | | 18 | 4.0S | -10.5 | 0.5 |
| | 18 | 0.5 | | | 20 | 5.0S | -11 | 0.3 |
| | 20 | 0.3 | | | 20 | 5.0S | -12 | 0.3 |
| | 铝合金 | 1 | | | 50 | 6000 | N ₂ | 12 |
| 2 | | 25 | 12 | 2.0S | -1 | | | 0.5 |
| 3 | | 16 | 14 | 2.5S | -1.5 | | | 0.5 |
| 4 | | 10 | 14 | 2.5S | -2 | | | 0.5 |
| 5 | | 6 | 14 | 3.0S | -3 | | | 0.5 |
| 6 | | 4 | 16 | 3.0S | -3 | | | 0.5 |
| 8 | | 2 | 16 | 3.0S | -4 | | | 0.5 |
| 10 | | 1.2 | 18 | 3.5S | -4.5 | | | 0.5 |
| 12 | | 0.7 | 18 | 4.0S | -5 | | | 0.5 |
| 14 | | 0.5 | 18 | 4.0S | -5 | | | 0.3 |
| 16 | | 0.4 | 20 | 5.0S | -8 | | | 0.3 |
| 黄铜 | | 1 | 40 | 6000 | N ₂ | | | 12 |
| | 2 | 20 | 12 | | | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 14 | 14 | | | 2.5S | -1 | 0.5 |
| | 4 | 9 | 14 | | | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
| | 5 | 5.5 | 14 | | | 3.0S | -2 | 0.5 |
| | 6 | 3.8 | 16 | | | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| | 8 | 1.8 | 16 | | | 3.5S | -3 | 0.5 |
| | 10 | 1 | 16 | | | 3.5S | -3 | 0.5 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----|--|--|----|------|----|-----|--|
| | 12 | 0.7 | | | 18 | 4.0S | -4 | 0.3 | |
|--|----|-----|--|--|----|------|----|-----|--|

备注 1: 碳钢 1-6mm 推荐使用空气或氮气切割, 切割速度比用氧气的更快, 会有轻微挂渣。

备注 2: 根据现场气体纯度、板材质量等方面的不同, 调试所使用的功率以及调试的速度也会有所不同。

备注: 表中**红标**参数为打样参数, 在实际加工中受各类因素影响较大, 仅适合小批量生产, 不推荐大批量生产加工, 建议使用更高功率激光器。

8.2 多模块 RFL-C6000 纤芯 100 μm 穿孔参考

锐科 RFL-C6000 25mm 碳钢穿孔参数 (仅供参考)

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 6000 | 50 | 300 | 18 | 1 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 中位 | 6000 | 45 | 300 | 12 | 0.8 | -5 | 500 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 6000 | 45 | 300 | 8 | 0.7 | -6 | 1000 | |

锐科 RFL-C6000 20mm 不锈钢氮气穿孔参数 (仅供参考)

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 6000 | 100 | 800 | 12 | 10 | 0 | 100 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中位 | 6000 | 60 | 600 | 8 | 10 | -6 | 500 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 6000 | 45 | 600 | 4 | 10 | -8 | 1500 | |

九、RFL-C8000 切割数据

9.1 多模块 RFL-C8000 纤芯 100 μm 切割数据 (准直 100mm/聚焦 200mm)

| RFL-C8000 连续激光器 (100 μm) | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气 体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) | 备 注 |
| 碳钢 | 1 | 40-45 | 8000 | N ₂ / Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
| | 2 | 30-35 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 3 | 20-25 | | | 13 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 4 | 15-18 | | | 13 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |
| | 5 | 10-12 | | | 13 | 2.5S | -2 | 0.5 | |
| | 6 | 8-9 | | | 13 | 2.5S | -2 | 0.5 | |
| | 8 | 5-5.5 | | | 13 | 3.0S | -3 | 0.5 | |
| | 8 | 2.3-2.5 | 4000 | O ₂ | 0.6 | 1.2E | +4 | 0.8 | 2 |
| | 10 | 2.3 | 6000 | | 0.6 | 1.2E | +6 | 0.8 | |
| | 12 | 2 | 7500 | | 0.6 | 1.2E | +7 | 0.8 | |
| | 14 | 1.8 | 8000 | | 0.6 | 1.4E | +8 | 0.8 | |
| | 16 | 1.6 | | | 0.6 | 1.4E | +9 | 0.8 | |
| | 20 | 1.3 | | | 0.6 | 1.6E | +9 | 0.8 | |
| | 22 | 0.65 | | | 0.7 | 1.8E | +9 | 0.8 | |
| | 25 | 0.45 | | | 0.7 | 1.8E | +10 | 0.8 | |
| | 30 | 0.25 | | | 1.3 | 1.8E | +11 | 1.2 | |
| | 40 | 0.15 | | | 1.5 | 1.8E | +11.5 | 1.2 | |
| | 不锈 钢 | 1 | 60 | | 8000 | N ₂ | 10 | 2.0S | |
| 2 | | 35 | 12 | 2.0S | | | 0 | 0.5 | |
| 3 | | 24 | 13 | 2.0S | | | 0 | 0.5 | |
| 4 | | 15 | 12 | 2.0S | | | -1 | 0.5 | |
| 5 | | 10 | 15 | 2.5S | | | -1 | 0.5 | |
| 6 | | 8 | 8 | 3.5B | | | -2 | 0.5 | |
| 8 | | 5 | 7 | 5.0B | | | -2 | 0.5 | |
| 10 | | 3.5 | 5 | 5.0B | | | -3 | 0.5 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------|------|----------------|----|------|-----|-----|
| | 12 | 2.5 | | | 6 | 6.0B | -4 | 0.5 |
| | 14 | 2 | | | 6 | 7.0B | -6 | 0.3 |
| | 16 | 1 | | | 6 | 7.0B | -8 | 0.3 |
| | 18 | 1.5 | | | 14 | 5.0B | -9 | 0.5 |
| | 20 | 0.8 | | | 6 | 7.0B | -11 | 0.3 |
| | 25 | 0.4 | | | 6 | 7.0B | -13 | 0.3 |
| | 30 | 0.2 | | | 10 | 7.0B | +8 | 0.3 |
| 不锈 钢 空气 | 1 | 60 | 8000 | Air | 10 | 2.0S | 0 | 1 |
| | 2 | 35 | | | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 |
| | 3 | 25 | | | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 |
| | 4 | 16 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 5 | 10 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 6 | 8 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 8 | 5.5 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 10 | 3.5 | | | 10 | 3.5B | -1 | 0.5 |
| | 12 | 2.5 | | | 10 | 5.0B | -4 | 0.5 |
| | 14 | 2 | | | 10 | 5.0B | -6 | 0.5 |
| | 16 | 1 | | | 10 | 5.0B | -8 | 0.5 |
| | 18 | 0.8 | | | 10 | 5.0B | -9 | 0.5 |
| | 20 | 0.7 | | | 10 | 5.0B | -11 | 0.3 |
| | 25 | 0.5 | | | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 |
| | 30 | 0.25 | | | 10 | 5.0B | +8 | 0.3 |
| 铝合 金 | 1 | 45 | 8000 | N ₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.8 |
| | 2 | 30 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 25 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 4 | 15 | | | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 10 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 |
| | 6 | 7 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 |
| | 8 | 4 | | | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 |
| | 10 | 2.5 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|------|----------------|----|------|------|-----|---|
| | 12 | 2 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 14 | 1.2 | | | 16 | 5.0B | -6 | 0.5 | |
| | 16 | 1 | | | 16 | 5.0B | -7 | 0.5 | |
| | 18 | 0.8 | | | 16 | 5.0B | -8 | 0.5 | |
| | 20 | 0.6 | | | 16 | 7.0B | -9 | 0.3 | |
| | 25 | 0.5 | | | 16 | 7.0B | -10 | 0.3 | |
| | 30 | 0.2 | | | 18 | 7.0B | +7 | 0.3 | |
| 黄铜 | 1 | 40 | 8000 | N ₂ | 12 | 2.0S | 0 | 1 | 3 |
| | 2 | 27 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 18 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 4 | 11 | | | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 8 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 6 | 6.5 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 8 | 3 | | | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 | |
| | 10 | 1.5 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 12 | 1 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 14 | 0.8 | | | 16 | 5.0B | -8 | 0.5 | |
| | 16 | 0.6 | | | 16 | 5.0B | -11 | 0.3 | |
| 紫铜 氧气 | 1 | 30 | 8000 | O ₂ | 5 | 2.0S | -0.5 | 1 | 3 |
| | 2 | 20 | | | 5 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 14 | | | 6 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 4 | 8 | | | 8 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 5 | | | 8 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 6 | 3 | | | 8 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 8 | 1.5 | | | 10 | 3.0S | -4 | 0.5 | |
| | 10 | 0.7 | | | 12 | 4.0S | -5 | 0.5 | |

备注 1: 碳钢 1-8mm 推荐使用空气或氮气切割, 切割速度比用氧气的更快, 会有轻微挂渣。

备注 2: 8-15kW 碳钢氧气切割, 使用高功率高速亮面切割工艺, 喷嘴使用的是高速双层尖喷嘴。根据现场气体纯度、板材质量等方面的不同, 调试所使用的

功率以及调试的速度也会有所不同。

备注 3：紫铜切割工艺中，必须使用氧气进行切割，不可使用空气或氮气进行切割。

备注：表中**红标**参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适合小批量生产，不推荐大批量生产加工。

9.2 多模块 RFL-C8000 纤芯 100 μm 穿孔参考

锐科 RFL-C8000 20mm 碳钢穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 8000 | 45 | 80 | 16 | 1 | -3 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 8000 | 35 | 80 | 12 | 0.9 | -4 | 600 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 8000 | 18 | 80 | 4 | 0.6 | -4 | 400 | |

锐科 RFL-C8000 30mm 碳钢穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 8000 | 70 | 100 | 16 | 1 | -5 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 8000 | 37 | 80 | 15 | 0.7 | -5 | 2000 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 8000 | 45 | 120 | 13 | 0.7 | -5 | 2000 | |

锐科 RFL-C8000 20mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 8000 | 24 | 80 | 20 | 0.8 | -8 | 150 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 8000 | 35 | 100 | 15 | 6 | -8 | 2000 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 低位 | 8000 | 50 | 80 | 4 | 6 | -8 | 500 | |

锐科 RFL-C8000 30mm 不锈钢氧气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|-----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 8000 | 70 | 1000 | 15 | 1.2 | 3 | 3000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中上位 | 8000 | 70 | 1000 | 12 | 1.2 | 3 | 2000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中下位 | 8000 | 65 | 800 | 10 | 1 | -10 | 1000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 8000 | 60 | 800 | 10 | 1 | -18 | 800 | |

十、RFL-C10000 切割数据

10.1 多模块 RFL-C10000 纤芯 100 μm 切割数据 (准直 100mm/聚焦 200mm)

| RFL-C10000 连续激光器 (100 μm) | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|----|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气 体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) | 备注 |
| 碳钢 | 1 | 50-60 | 10000 | N ₂ / Air | 12 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
| | 2 | 35-40 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 3 | 25-30 | | | 13 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 4 | 18-20 | | | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 5 | 13-15 | | | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 6 | 10-12 | | | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 8 | 7-8 | | | 13 | 3.0S | -1 | 0.5 | |
| | 10 | 3.5-4.5 | | | 13 | 4.0S | -3 | 0.5 | |
| | 10 | 2.3 | 6000 | O ₂ | 0.6 | 1.2E | +6 | 0.8 | 2 |
| | 12 | 2 | 7500 | | 0.6 | 1.2E | +7 | 0.8 | |
| | 14 | 1.8 | 8500 | | 0.6 | 1.4E | +7 | 0.8 | |
| | 16 | 1.6 | 9500 | | 0.6 | 1.4E | +8 | 0.8 | |
| | 20 | 1.4 | 10000 | | 0.6 | 1.6E | +8 | 0.8 | |
| | 22 | 1.0 | | | 0.7 | 1.8E | +9 | 0.8 | |
| | 25 | 0.65 | | | 0.7 | 1.8E | +10 | 0.8 | |
| | 30 | 0.35 | | | 1.3 | 1.8E | +11 | 1.2 | |
| | 40 | 0.2 | | | 1.5 | 1.8E | +11.5 | 1.2 | |
| | | | | | | | | | |
| 不锈 钢 | 1 | 50-60 | 10000 | N ₂ | 10 | 2.0S | 0 | 1 | |
| | 2 | 35-40 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 3 | 25-30 | | | 13 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 4 | 18-20 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 5 | 15 | | | 15 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 6 | 9 | | | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | |
| | 8 | 6 | | | 7 | 5.0B | 0 | 0.5 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-------|----------------|------|------|------|-----|-----|
| | 10 | 4 | | | 5 | 5.0B | -1 | 0.5 | |
| | 12 | 3 | | | 6 | 6.0B | -4 | 0.5 | |
| | 14 | 2.4 | | | 6 | 7.0B | -6 | 0.3 | |
| | 16 | 2 | | | 6 | 7.0B | -8 | 0.3 | |
| | 18 | 1.5 | | | 14 | 5.0B | -9 | 0.5 | |
| | 20 | 1.2 | | | 6 | 7.0B | -11 | 0.3 | |
| | 25 | 0.6 | | | 6 | 7.0B | -13 | 0.3 | |
| | 30 | 0.25 | | | 10 | 7.0B | +7 | 0.3 | |
| | 40 | 0.15 | | | 15 | 7.0B | +9 | 0.3 | |
| 不锈 钢 空气 | 1 | 50-60 | 10000 | Air | 10 | 2.0S | 0 | 1 | |
| | 2 | 30-35 | | | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 3 | 25 | | | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 4 | 20 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |
| | 5 | 17 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |
| | 6 | 10 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |
| | 8 | 7 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | |
| | 10 | 6 | | | 10 | 3.5B | -1 | 0.5 | |
| | 12 | 4.5 | | | 10 | 5.0B | -4 | 0.5 | |
| | 14 | 3 | | | 10 | 5.0B | -6 | 0.5 | |
| | 16 | 2 | | | 10 | 5.0B | -8 | 0.5 | |
| | 18 | 1.5 | | | 10 | 5.0B | -9 | 0.5 | |
| | 20 | 1.2 | | | 10 | 5.0B | -11 | 0.3 | |
| | 25 | 0.6 | | | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 | |
| | | 30 | | | 0.25 | 10 | 5.0B | +7 | 0.3 |
| 铝合 金 | 1 | 55 | 10000 | N ₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.8 | |
| | 2 | 30 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 25 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 4 | 20 | | | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 16 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 6 | 9 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|------|-------|----------------|----|------|------|-----|---|
| | 8 | 6 | | | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 | |
| | 10 | 4.5 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 12 | 2 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 14 | 1.5 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 16 | 1.2 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 18 | 1 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 20 | 0.8 | | | 16 | 7.0B | -5 | 0.3 | |
| | 25 | 0.6 | | | 16 | 7.0B | -5 | 0.3 | |
| | 30 | 0.25 | | | 18 | 7.0B | +7 | 0.3 | |
| | 40 | 0.15 | | | 18 | 7.0B | +8 | 0.3 | |
| 黄铜 | 1 | 40 | 10000 | N ₂ | 12 | 2.0S | 0 | 1 | |
| | 2 | 27 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 20 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 4 | 15 | | | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 11 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 6 | 7 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 8 | 5 | | | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 | |
| | 10 | 4 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 12 | 2 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 14 | 1 | | | 16 | 5.0B | -8 | 0.5 | |
| | 16 | 0.7 | | | 16 | 5.0B | -11 | 0.3 | |
| 紫铜 氧气 | 1 | 30 | 10000 | O ₂ | 5 | 2.0S | -0.5 | 1 | 3 |
| | 2 | 20 | | | 5 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 15 | | | 6 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 4 | 10 | | | 8 | 2.0S | -3 | 0.5 | |
| | 5 | 6 | | | 8 | 2.5S | -4.5 | 0.5 | |
| | 6 | 4 | | | 8 | 2.5S | -5 | 0.5 | |
| | 8 | 2 | | | 10 | 3.0S | -6 | 0.5 | |
| | 10 | 0.7 | | | 12 | 4.0S | -8 | 0.5 | |

备注 1: 碳钢 1-10mm 推荐使用空气或氮气切割, 切割速度比用氧气的更快,

会有轻微挂渣。

备注 2: 8-15kW 碳钢氧气切割, 使用高功率高速亮面切割工艺, 喷嘴使用的是高速双层尖喷嘴。根据现场气体纯度、板材质量等方面的不同, 调试所使用的功率以及调试的速度也会有所不同。

备注 3: 紫铜切割工艺中, 必须使用氧气进行切割, 不可使用空气或氮气进行切割。

备注: 表中**红标**参数为打样参数, 在实际加工中受各类因素影响较大, 仅适合小批量生产, 不推荐大批量生产加工。

10.2 多模块 RFL-C10000 纤芯 100 μm 穿孔参考

锐科 RFL-C10000 20mm 碳钢穿孔参数 (仅供参考)

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 10000 | 45 | 80 | 16 | 1 | -3 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 10000 | 35 | 80 | 12 | 0.9 | -4 | 600 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 5000 | 10 | 80 | 4 | 0.6 | -4 | 100 | |

锐科 RFL-C10000 30mm 碳钢穿孔参数 (仅供参考)

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 9000 | 70 | 100 | 16 | 1 | -5 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 10000 | 37 | 80 | 15 | 0.7 | -5 | 2000 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 10000 | 45 | 120 | 13 | 0.7 | -5 | 1000 | |

锐科 RFL-C10000 20mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 10000 | 24 | 80 | 20 | 0.8 | -8 | 150 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 10000 | 35 | 100 | 15 | 6 | -8 | 2000 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 低位 | 10000 | 50 | 80 | 4 | 6 | -8 | 500 | |

锐科 RFL-C10000 30mm 不锈钢氧气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|-----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 10000 | 70 | 1000 | 15 | 1.2 | 3 | 3000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中上位 | 10000 | 70 | 1000 | 12 | 1.2 | 3 | 2000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中下位 | 10000 | 65 | 800 | 10 | 1 | -10 | 1000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 10000 | 60 | 800 | 10 | 1 | -18 | 800 | |

十一、RFL-C12000 切割数据

11.1 多模块 RFL-C12000 纤芯 100 μm 切割数据 (准直 100mm/聚焦 200mm)

| RFL-C12000 连续激光器 (100 μm) | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气 体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) | 备 注 |
| 碳钢 | 1 | 50-80 | 12000 | N ₂ / Air | 12 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
| | 2 | 45-48 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 3 | 30-38 | | | 13 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 4 | 20-26 | | | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 5 | 15-20 | | | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 6 | 10-13 | | | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 8 | 7-10 | | | 13 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |
| | 10 | 5-6.5 | | | 13 | 4.0S | -3 | 0.5 | |
| | 10 | 2.3 | 6000 | O ₂ | 0.6 | 1.2E | +6 | 0.8 | 2 |
| | 12 | 2 | 7500 | | 0.6 | 1.2E | +7 | 0.8 | |
| | 14 | 1.8 | 8500 | | 0.6 | 1.4E | +7 | 0.8 | |
| | 16 | 1.6 | 9500 | | 0.6 | 1.4E | +8 | 0.8 | |
| | 20 | 1.4 | 12000 | | 0.6 | 1.6E | +8 | 0.8 | |
| | 22 | 1.2 | | | 0.7 | 1.8E | +9 | 0.8 | |
| | 25 | 0.85 | | | 0.7 | 1.8E | +11 | 0.8 | |
| | 30 | 0.4 | | | 1.3 | 1.8E | +11 | 1.2 | |
| | 40 | 0.3 | 1.5 | 1.8E | +11.5 | 1.2 | | | |
| | 不锈 钢 | 1 | 63 | 12000 | N ₂ | 10 | 2.0S | 0 | 1 |
| 2 | | 42 | 12 | | | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| 3 | | 33 | 13 | | | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| 4 | | 27 | 12 | | | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| 5 | | 18 | 15 | | | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| 6 | | 15 | 8 | | | 3.5B | 0 | 0.5 | |
| 8 | | 10 | 7 | | | 5.0B | 0 | 0.5 | |
| 10 | | 7.5 | 5 | | | 5.0B | -1 | 0.5 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------|-------|----------------|----|------|-----|-----|
| | 12 | 5.5 | | | 6 | 6.0B | -4 | 0.5 |
| | 14 | 3.5 | | | 6 | 7.0B | -6 | 0.3 |
| | 16 | 2.3 | | | 6 | 7.0B | -8 | 0.3 |
| | 18 | 1.5 | | | 6 | 7.0B | -9 | 0.5 |
| | 20 | 1.45 | | | 6 | 7.0B | -11 | 0.3 |
| | 25 | 0.9 | | | 6 | 7.0B | -13 | 0.3 |
| | 30 | 0.26 | | | 10 | 7.0B | +7 | 0.3 |
| | 40 | 0.15 | | | 15 | 7.0B | +8 | 0.3 |
| 不锈 钢 空气 | 1 | 60 | 12000 | Air | 10 | 2.0S | 0 | 1 |
| | 2 | 38 | | | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 |
| | 3 | 28 | | | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 |
| | 4 | 25 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 5 | 18 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 6 | 15 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 8 | 10 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 10 | 6.5 | | | 10 | 3.5B | -1 | 0.5 |
| | 12 | 4.5 | | | 10 | 5.0B | -4 | 0.5 |
| | 14 | 2.6 | | | 10 | 5.0B | -6 | 0.5 |
| | 16 | 2.3 | | | 10 | 5.0B | -8 | 0.5 |
| | 18 | 1.9 | | | 10 | 5.0B | -9 | 0.5 |
| | 20 | 1.4 | | | 10 | 5.0B | -11 | 0.3 |
| | 25 | 1 | | | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 |
| | 30 | 0.28 | | | 10 | 5.0B | +7 | 0.3 |
| 铝合 金 | 1 | 45 | 12000 | N ₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.8 |
| | 2 | 35 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 3 | 25 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| | 4 | 20 | | | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 |
| | 5 | 16 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 |
| | 6 | 11 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 |
| | 8 | 7 | | | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|------|----|-------|----------------|-------|----------------|-----|------|
| | 10 | 5 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 12 | 2.6 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 14 | 1.7 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 16 | 1.6 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 18 | 1.3 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 20 | 1 | | | 16 | 7.0B | -5 | 0.3 | |
| | 25 | 0.6 | | | 16 | 7.0B | -5 | 0.3 | |
| | 30 | 0.45 | | | 18 | 7.0B | +7 | 0.3 | |
| | 40 | 0.3 | | | 18 | 7.0B | +8 | 0.3 | |
| | 黄铜 | 1 | | | 40 | 12000 | N ₂ | 12 | |
| 2 | | 35 | 12 | 2.0S | -1 | | | 0.5 | |
| 3 | | 22 | 12 | 2.0S | -1 | | | 0.5 | |
| 4 | | 18 | 12 | 2.0S | -2 | | | 0.5 | |
| 5 | | 15 | 14 | 2.5S | -3 | | | 0.5 | |
| 6 | | 10 | 14 | 2.5S | -3 | | | 0.5 | |
| 8 | | 7 | 14 | 2.5S | -4 | | | 0.5 | |
| 10 | | 5 | 14 | 5.0B | -5 | | | 0.5 | |
| 12 | | 2.4 | 14 | 5.0B | -5 | | | 0.5 | |
| 14 | | 1.4 | 16 | 5.0B | -8 | | | 0.5 | |
| 16 | | 1 | 16 | 5.0B | -11 | | | 0.3 | |
| 紫铜 氧气 | | 1 | 35 | 12000 | O ₂ | | | 5 | 2.0S |
| | 2 | 25 | 5 | | | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 18 | 6 | | | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 4 | 12 | 8 | | | 2.0S | -3 | 0.5 | |
| | 5 | 8 | 8 | | | 2.5S | -4.5 | 0.5 | |
| | 6 | 5 | 8 | | | 2.5S | -5 | 0.5 | |
| | 8 | 2.5 | 10 | | | 3.0S | -6 | 0.5 | |
| | 10 | 1.2 | 12 | | | 4.0S | -8 | 0.5 | |

备注 1: 碳钢 1-10mm 推荐使用空气或氮气切割, 切割速度比用氧气的更快, 会有轻微挂渣。

备注 2：8-15kW 碳钢氧气切割，使用高功率高速亮面切割工艺，喷嘴使用的是高速双层尖喷嘴。根据现场气体纯度、板材质量等方面的不同，调试所使用的功率以及调试的速度也会有所不同。

备注 3：紫铜切割工艺中，必须使用氧气进行切割，不可使用空气或氮气进行切割。

备注：表中**红标**参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适合小批量生产，不推荐大批量生产加工。

11.2 多模块 RFL-C12000 纤芯 100 μm 穿孔参考

锐科 RFL-C12000 20mm 碳钢穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 10000 | 45 | 80 | 16 | 1 | -3 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 12000 | 35 | 80 | 12 | 0.9 | -4 | 600 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 5000 | 10 | 80 | 4 | 0.6 | -4 | 100 | |

锐科 RFL-C12000 30mm 碳钢穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 9000 | 70 | 100 | 16 | 1 | -5 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 12000 | 37 | 80 | 15 | 0.7 | -5 | 2000 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 12000 | 45 | 120 | 13 | 0.7 | -5 | 1000 | |

锐科 RFL-C12000 20mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 12000 | 24 | 80 | 20 | 0.8 | -8 | 150 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 12000 | 35 | 100 | 15 | 6 | -8 | 2000 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 低位 | 12000 | 50 | 80 | 4 | 6 | -8 | 500 | |

锐科 RFL-C12000 30mm 不锈钢氧气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|-----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 10000 | 70 | 1000 | 15 | 1.2 | 3 | 3000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中上位 | 12000 | 70 | 1000 | 12 | 1.2 | 3 | 2000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中下位 | 12000 | 65 | 800 | 10 | 1 | -10 | 1000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 12000 | 60 | 800 | 10 | 1 | -18 | 800 | |

十二、RFL-C15000 切割数据

12.1 多模块 RFL-C15000 纤芯 100 μm 切割数据 (准直 100mm/聚焦 200mm)

| RFL-C15000 连续激光器 (100 μm) | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|----|
| 材料 | 厚度 (mm) | 速度 (m/min) | 功率 (W) | 气 体 | 气压 (bar) | 喷嘴 (mm) | 焦点位置 (mm) | 切割高度 (mm) | 备注 |
| 碳钢 | 1 | 50-80 | 15000 | N ₂ / Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
| | 2 | 45-48 | | | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 3 | 30-38 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |
| | 4 | 26-29 | | | 12 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 5 | 20-23 | | | 12 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 6 | 17-19 | | | 12 | 2.5S | 0 | 0.5 | |
| | 8 | 10-12 | | | 12 | 3.0S | -1 | 0.5 | |
| | 10 | 7-8.5 | | | 13 | 4.0S | -1 | 0.5 | |
| | 12 | 5-6 | | | 13 | 4.0S | -2 | 0.5 | |
| | 14 | 4.5-5.5 | | | 13 | 4.0S | -6 | 0.5 | |
| | 16 | 3-3.5 | | | 13 | 5.0B | -8 | 0.5 | |
| | 10 | 2.3 | 6000 | O ₂ | 0.6 | 1.2E | +6 | 0.8 | 2 |
| | 12 | 2 | 7500 | | 0.6 | 1.2E | +7 | 0.8 | |
| | 14 | 1.8 | 8500 | | 0.6 | 1.4E | +7 | 0.8 | |
| | 16 | 1.7 | 9500 | | 0.6 | 1.4E | +8 | 0.8 | |
| | 20 | 1.5 | 15000 | | 0.6 | 1.6E | +8 | 0.8 | |
| | 22 | 1.4 | | | 0.7 | 1.8E | +9 | 0.8 | |
| | 25 | 1.2 | | | 0.7 | 1.8E | +10 | 0.8 | |
| | 30 | 0.8 | | | 0.8 | 1.8E | +11 | 1.2 | |
| | 40 | 0.45 | | | 1.5 | 1.8E | +11.5 | 1.2 | |
| | 50 | 0.3 | | | 1.6 | 1.8E | +11.5 | 1.8 | |
| | 60 | 0.2 | | | 1.8 | 1.8E | +12 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-------|----------------|-----|------|-----|-----|
| 不锈 钢 | 1 | 65 | 15000 | N ₂ | 10 | 2.0S | 0 | 1 |
| | 2 | 42 | | | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
| | 3 | 35 | | | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 |
| | 4 | 29 | | | 12 | 2.5S | 0 | 0.5 |
| | 5 | 22 | | | 15 | 2.5S | 0 | 0.5 |
| | 6 | 18 | | | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 8 | 12 | | | 7 | 5.0B | 0 | 0.5 |
| | 10 | 9 | | | 5 | 5.0B | -1 | 0.5 |
| | 12 | 7 | | | 6 | 6.0B | -4 | 0.5 |
| | 14 | 4.2 | | | 6 | 7.0B | -6 | 0.3 |
| | 16 | 2.8 | | | 6 | 7.0B | -8 | 0.3 |
| | 18 | 2.3 | | | 6 | 7.0B | -9 | 0.5 |
| | 20 | 2 | | | 6 | 7.0B | -11 | 0.3 |
| | 25 | 1.1 | | | 6 | 7.0B | -13 | 0.3 |
| | 30 | 0.7 | | | 10 | 5.0B | -15 | 0.3 |
| | 40 | 0.4 | | | 15 | 7.0B | +8 | 0.3 |
| 50 | 0.2 | 15 | 8.0B | +9 | 0.3 | | | |
| 不锈 钢 空气 | 1 | 65 | 15000 | Air | 10 | 2.0S | 0 | 1 |
| | 2 | 40 | | | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 |
| | 3 | 32 | | | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 |
| | 4 | 25 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 5 | 20 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 6 | 16 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 8 | 11 | | | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 |
| | 10 | 9 | | | 10 | 3.5B | -1 | 0.5 |
| | 12 | 6.5 | | | 10 | 5.0B | -4 | 0.5 |
| | 14 | 4 | | | 10 | 5.0B | -6 | 0.5 |
| | 16 | 3.1 | | | 10 | 5.0B | -8 | 0.5 |
| | 18 | 2.3 | | | 10 | 5.0B | -9 | 0.5 |
| | 20 | 2 | | | 10 | 5.0B | -11 | 0.3 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------|-------|----------------|-----|------|------|-----|-----|
| | 25 | 1.3 | | | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 | |
| | 30 | 0.9 | | | 10 | 5.0B | -15 | 0.3 | |
| | 40 | 0.45 | | | 12 | 6.0B | +8 | 0.3 | |
| | 50 | 0.25 | | | 12 | 8.0B | +9 | 0.3 | |
| 铝合金 | 1 | 60 | 15000 | N ₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.8 | |
| | 2 | 50 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 40 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 4 | 35 | | | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 26 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 6 | 16 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 8 | 10 | | | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 | |
| | 10 | 5.5 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 12 | 4.5 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 14 | 3.4 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 16 | 2.1 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 18 | 1.8 | | | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 20 | 1.4 | | | 18 | 7.0B | -5 | 0.3 | |
| | 25 | 0.9 | | | 18 | 7.0B | -5 | 0.3 | |
| | 30 | 0.7 | | | 20 | 7.0B | -7 | 0.3 | |
| | | 40 | | | 0.3 | 20 | 7.0B | +8 | 0.3 |
| | 50 | 0.2 | 20 | 8.0B | +9 | 0.3 | | | |
| 黄铜 | 1 | 50 | 15000 | N ₂ | 12 | 2.0S | 0 | 1 | |
| | 2 | 40 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 32 | | | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 4 | 28 | | | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 5 | 20 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 6 | 14 | | | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | |
| | 8 | 8 | | | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 | |
| | 10 | 5.5 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |
| | 12 | 3.2 | | | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|-------|----------------|----|------|------|-----|---|
| | 14 | 2.7 | | | 16 | 5.0B | -8 | 0.5 | |
| | 16 | 1.5 | | | 18 | 5.0B | -11 | 0.5 | |
| | 18 | 1.1 | | | 18 | 5.0B | -11 | 0.5 | |
| | 20 | 0.6 | | | 18 | 6.0B | -12 | 0.3 | |
| 紫铜 氧气 | 1 | 40 | 15000 | O ₂ | 5 | 2.0S | -0.5 | 1 | 3 |
| | 2 | 30 | | | 5 | 2.0S | -1 | 0.5 | |
| | 3 | 28 | | | 6 | 2.0S | -2 | 0.5 | |
| | 4 | 20 | | | 8 | 2.0S | -3 | 0.5 | |
| | 5 | 15 | | | 8 | 2.5S | -4.5 | 0.5 | |
| | 6 | 10 | | | 8 | 2.5S | -5 | 0.5 | |
| | 8 | 6 | | | 10 | 3.0S | -6 | 0.5 | |
| | 10 | 2 | | | 12 | 4.0S | -8 | 0.5 | |

备注 1：碳钢 1-16mm 推荐使用空气或氮气切割，切割速度比用氧气的更快，会有轻微挂渣。

备注 2：8-15kW 碳钢氧气切割，使用高功率高速亮面切割工艺，喷嘴使用的是高速双层尖喷嘴。根据现场气体纯度、板材质量等方面的不同，调试所使用的功率以及调试的速度也会有所不同。

备注 3：紫铜切割工艺中，必须使用氧气进行切割，不可使用空气或氮气进行切割。

备注：表中红标参数为打样参数，在实际加工中受各类因素影响较大，仅适合小批量生产，不推荐大批量生产加工。

12.2 多模块 RFL-C15000 纤芯 100 μm 穿孔参考

锐科 RFL-C15000 20mm 碳钢穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 10000 | 45 | 80 | 16 | 1 | -3 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 15000 | 35 | 80 | 12 | 0.9 | -4 | 600 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 8000 | 15 | 80 | 4 | 0.6 | -4 | 100 | |

锐科 RFL-C15000 30mm 碳钢穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 9000 | 70 | 100 | 16 | 1 | -5 | 200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 15000 | 37 | 80 | 15 | 0.7 | -5 | 2000 | |
| | | | | | | | | 300 |
| 低位 | 15000 | 45 | 120 | 13 | 0.7 | -5 | 1000 | |

锐科 RFL-C12000 20mm 不锈钢氮气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 15000 | 24 | 80 | 20 | 0.8 | -8 | 150 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 中位 | 15000 | 35 | 100 | 15 | 6 | -8 | 1200 | |
| | | | | | | | | 200 |
| 低位 | 15000 | 50 | 80 | 4 | 6 | -8 | 500 | |






锐科 RFL-C12000 30mm 不锈钢氧气穿孔参数（仅供参考）

| | 功率 W | 占空比 % | 频率 Hz | 喷嘴高度 mm | 气压 bar | 焦点 mm | 穿孔时间 ms | 停光吹气 ms |
|-----|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 高位 | 10000 | 70 | 1000 | 15 | 1.2 | 3 | 3000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中上位 | 15000 | 70 | 1000 | 12 | 1.2 | 3 | 2000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 中下位 | 15000 | 65 | 800 | 10 | 1 | -10 | 1000 | |
| | | | | | | | | 0 |
| 低位 | 12000 | 60 | 800 | 10 | 1 | -18 | 800 | |

十三、切割不良及解决方法

| 端面示意 | 问题描述 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|
|  | 产生点滴状的细小规则毛刺 | 焦点太低; 进给速率太高 | 抬高焦点; 减小进给速率 |
|  | 两边都产生生长的不规则的细丝状毛刺, 大板材的表面变色 | 焦点太高; 进给速率太低; 气压太低 | 降低焦点; 增加进给速率; 加大气压 |
|  | 只在切割一边产生生长的不规则的毛刺 | 喷嘴未对中; 焦点太高; 气压太低; 速度太低 | 对中喷嘴; 降低焦点; 加大气压; 提高速度 |
|  | 在直线截面上产生等离子气体 | 进给速率太高; 功率太低; 焦点太低 | 立即按暂停按钮, 以防止溶渣飞溅到聚焦镜上; 减少进给速率; 增加功率; 抬高焦点 |
|  | 材料从上面排出 | 功率太低; 进给速率过大; 气压太高 | 立即按暂停按钮, 以防止溶渣飞溅到聚焦镜上; 增加功率; 减小进给速率; 减小气压 |
|  | 底部的索引线有很大的偏移, | 进给速率太高; 激光功率太低; 气压太低; 焦点 | 减小进给速率; 增加激光功率; 加大气压; 降低焦点 |

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 底部的切口更宽 | 太高 | |
|  | 底面上的毛刺类似熔渣，成点滴状并容易除去 | 进给速率太高； 气压太低；焦点太高 | 减小进给速率；加大气压；降低焦点 |
|  | 底面上的金属毛刺很难除去 | 进给速率太高； 气压太低；气体不纯；焦点太高 | 减小进给速率；加大气压；使用更纯的气体；降低焦点 |
|  | 只在一边上有毛刺 | 喷嘴未对中； 喷嘴口有缺陷 | 对中喷嘴；更换喷嘴 |
|  | 材料从上面排出 | 功率太低；进给速率太高 | 立即按暂停按钮，以防止溶渣飞溅到聚焦镜上；增加功率；减小进给速率 |
|  | 切割表面粗糙 | 焦点太高；气压太高；进给速率太低；材料太热 | 降低焦点；减小气压；增加进给速率；冷却材料 |
|  | 产生弹坑 | 气压太高；进给速率太低；焦点太高；板材表面有锈；工件过热；材料不纯 | 减小气压；增加进给速率；降低焦点；使用质量更好的材料 |
| 切缝隙太窄： | 切割断面 | 可能原因 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| <p>上层细条纹，切缝 下表面氧气不足出 现刮渣</p> |  | <p>焦点太低</p> |
| |  | <p>进给速度太快</p> |
| |  | <p>气压太低</p> |
| |  | <p>喷嘴太小</p> |
| |  | <p>喷嘴高度太低</p> |

十四、切割工艺的喷嘴选型

| 喷嘴名称 | 名称符号 | 喷嘴外形 | 形状特点 | 用处 |
|------|-----------|---|----------------------|---------------------|
| 单层 | S(Single) |  A single nozzle with a conical inner wall and a central hole, shown against a pink background. | 内壁为圆锥形，高压气体吹渣气流量大 | 不锈钢，铝板等材料的熔化切割 |
| 双层 | D(Double) |  A double nozzle with a conical inner wall and a central hole, shown against a pink background. A small inset shows a single nozzle labeled '单层' (Single) and the main nozzle is labeled '复合' (Composite). | 双层复合在单层的基础上加了内芯 | 双层 2.0 大小以上用于碳钢砂面切割 |
| 高速双层 | E |  A high-speed double nozzle with a conical inner wall and a central hole, shown against a green background. It has three holes around the inner core. | 喷嘴外形为尖状，内芯边缘三孔比普通双层大 | 主要用于碳钢高功率高速亮面切割 |
| 暴风喷嘴 | B(Boost) |  A storm nozzle with a conical inner wall and a central hole, shown against a green background. It has a step at the nozzle mouth. | 在单层喷嘴的基础上改进，喷嘴口有一层台阶 | 可用于高功率氮气低气压切割不锈钢 |