

编号	T00014	标题	
批号			
测试人	穆	日期	2022-
受测目标	桌面软件 CNE Laser	版本	0.5.10.3-
测试结果			
备注			
1	该测试是在全面改为微米单位后		
2			
测试环境			
SN			
1	Windows 10 x64; 16G; 1920x1080, 125%; 中文;		
2			
3	Debug模式下		
4	未连接相机		
数据准备			
SN			
1	当前选项设备原点为右上角		
2	加工幅面为280mm x 210mm		
3			
4			
5			
测试场景描述			
1	应保证可正常新建一个空白文档的前提下进行该测试。		
2			
3			
4			
测试步骤			
SN	测试步骤		
1	创建一个30x30mm的矩形，将激光头移动到（100，30）位置		
2	点击【机械坐标】按钮	X1: 100000, X2: 30000	
3	点击【开始选点】按钮	在矩形左上角拉开红框， 在的幅面坐标	
4		同上	
5		同上	
6	将激光头移动到（130，60）位置，点击【机械坐标】	第二行出现X1: 130000，	
7	同上	在矩形右下角角拉开红框， 现标记所在的幅面坐标	
8	选中一行坐标，点击【移除】	一行网格和坐标一同消失	
9	点击【清空】	坐标数据全部被清空，并	

10	点击【开始红光校准】	出现激光位置（100，30
11	点击【结束红光校准】	出现校准位置（100，30
12	点击【对齐】	数据无误，第一行按钮
13	点击【恢复】	按钮恢复无异常
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

37		
38		
39		

))

))

变为不可用，第二行

点击【对齐】后下方【结束红光校准】显示可选

实施中
功能验证

	结果
	Pass
选点完毕后	Fail
拉框，红框	Fail
，但不会出	Fail
	Pass
	Fail
	Pass
	Pass

已处理，红框不消失无法重现

同上

同上

同上

[illegible]
