

CorelDRAW 插件使用说明


1, CDRCDR 插件安装



双击









2. CDR 操作

2.1点击工具栏空白处, 选中插件,看到对应的栏目




2.2点击安装好插件增加标记,在红色版面内排版;




3.3 排好模切图案(含定位标)1:1 打印出来,模切线不打印






注意:轮廓线和预览框打印关闭


3.4 将打印好的材料放在机器供纸器上,选中模切线点击发送按键如下图:




弹出对话框 点击"刻绘输出"或"存 U 盘文件"用 U 盘工作。



3.5 补偿设置



3.6 如何提取轮廓线



CorelDRAW 使用手册