颜色分析向导创建ICC颜色配置文件

SAi China SAi Flexi RIP 2022-03-15 10:44

收录于合集 #色彩管理

颜色分析向导创建ICC颜色配置文件之线性化篇

■ 打开FlexiPRINT软件,在设置的下拉菜单里面打开颜色分析向导。



■ 选择创建ICC输出配置文件。



■ 进行配置文件设置。



设备:选择需要进行创建ICC配置文件的打印机。 分辨率:选择需要进行创建ICC配置文件的分辨率。

颜色模式:选择需要的颜色模式,该选项会列出机器支持的颜色模式,其中CMYK/CMYKLcLm表示单点,

3levels表示两种点,2bits表示小中大三种点。


扩散: 光栅处理时的布点方式, 推荐使用增强的随机。

作业镜像:可以选择打印作业是否镜像。

驱动程序设定:可以设置白色出墨方式和VSD模式等。 **介质显示名称**:可以命名制作配置文件的介质材料。 文件名称:可以命名颜色配置文件名称。

启用灰平衡: G7灰色校准方法。 变量点配置文件: 不推荐使用。

■ 打印色靶,扫描线性化数据。



设备: 选择制作颜色配置文件的扫描设备。

端口:选择USB端口 (COM端口需要在设备管理器里面查看)。

设置: 发光体和观察员等参数都设置为默认 (i1 pro3 plus 设备发光体选择Emi)。

校准:扫描数据之前需要对扫描设备进行校准。


增量大小:设置每个色块间的增量值。 **目标大小**:色靶生成的纸张大小。

油墨极限:可以对单通道每个颜色进行油墨极限设置。


打印色标: 色靶打印。

置入: 可以导入其它曲线的数据。

■ 选择测量进行扫描,线性化数据扫描成功后,我们可以查看扫描出来的效果,可以重新扫描某一行或者某一个色块,带有浅色的话需要调整墨水深浅配比,也可以通过色域来调整每个通道墨量上限值。



■ 混合油墨极限设置,通过打印测试图来输入对应的极限值,完成后可以验证效果。




■ 得到满意效果后点击保存,线性化生成,选择下一步。

颜色分析向导创建ICC颜色配置文件之特征化篇

■ 设置好色标之后选择打印,继续测量扫描特征化数据,这里也可以重新扫描某一行或者某一个色块。

颜色分析向导 — U X




测量数据:可以导入FlexiPRINT软件生成的其它曲线测量数据。

第三方ICC: 可以导入第三方软件生成的曲线测量数据。

样式:选择不同标准的色靶。 **尺寸**:选择色靶生成的纸张尺寸。

■ 扫描完成后选择保存进行下一步,进行ICC生成参数设置。

颜色分析向导 - - >



黑色生成:推荐使用GCRSmooth。 **黑色起始值**:推荐值20-40%。 **黑色宽度**:推荐值100%。

油墨总量: 软件根据混色油墨极限计算得出。

配置文件大小:建议选择大。

ICC版本:建议选择4。

UV增白剂补偿:测量仪器带UV滤镜且介质使用了荧光增白剂时勾选此选项。

色度调整: 同时勾选2个色度选项,根据自己需求选择不同程度的调整来增加颜色饱和度。

生成:点击生成曲线。

分析: 曲线生成之后可以查看曲线色域等信息。

调整ICC配置文件: 曲线生成后可以通过此功能来进行色彩调整。

ICC颜色配置文件打印效果验证篇

■ ICC生成之后,需要打印测试图进行效果验证,检查颜色是否异常, 测试图位于安装目录sample文件夹当中。



•	色彩检查确认没有问题之后,	就可以正常进行作业处理了。