

(FWH60-

序号	料号	名称
1	3. 03. 01. 01. 0005	X轴电机
2	2. 01. 01. 01. 1235	振镜电机镜夹组件
3	3. 02. 03. 01. 0024	保护镜片（6000W）
4	3. 02. 02. 01. 0036	聚焦镜片
5	3. 02. 01. 01. 0021	准直镜片
6	3. 05. 02. 01. 0016	弹性密封圈
7	3. 05. 02. 01. 0009	弹性密封圈
8	3. 07. 01. 01. 0723	喷管
9	3. 07. 02. 01. 0138	四送丝连接件1.6
10	3. 07. 02. 01. 0137	四送丝连接件2.0
11	3. 07. 02. 01. 0139	四送丝连接件1.2

12	3. 07. 02. 01. 0136	双送丝连接件1. 2
13	3. 07. 02. 01. 0135	双送丝连接件1. 6
14	3. 07. 02. 01. 0134	双送丝连接件2. 0
15	3. 11. 01. 01. 0067	内角四送丝嘴1. 2
16	3. 11. 01. 01. 0066	内角四送丝嘴1. 3
17	3. 11. 01. 01. 0065	内角四送丝嘴2. 0
18	3. 01. 09. 01. 0106	电机转接线
19	3. 01. 09. 01. 0107	电机线
20	3. 01. 09. 01. 0109	开关监控线
21	3. 01. 09. 01. 0108	开关监控转接线
22	3. 07. 02. 01. 0003	送丝轮
23	3. 07. 02. 01. 0043	送丝轮
24	2. 01. 01. 01. 1494	四送丝支架组件


25	2. 01. 01. 01. 1373	四送丝管组件
----	---------------------	--------







深圳市睿法智能科技有限公司耗材
-S40A 智能单摆手持焊接头（四送丝二合一）


型号	单位
SS-RF-1064-3KW (D19) 端子插拔式	PCS
H08-440A	个
D25*2 6KW	PCS
D25*F250 6KW	PCS
D25*F50 6KW	PCS
25.5*21*2.7	个
25.5*21*2.3	个
H03-369A	个
SS-043B	PCS
SS-042B	PCS
SS-044B	PCS

SS-050A	个
SS-051A	个
SS-052A	个
TDS-12D	PCS
TDS-16D	PCS
TDS-20D	PCS
12-7Pin（公头）外螺纹，7芯0.2平方线带屏蔽线，另一端为PHD2.0*4母头，线长1M	PCS
DB9母插头镀金，另外一端为PH2.0 7P(2*4) 母端，19米线	PCS
12.7Pin，7芯0.2平方线带屏蔽线，带80MM延长线，尾部带管型端子(一条为3芯0.2平方线带屏蔽线，另外一条为4芯0.2平方线带屏蔽线)线长18.8M	PCS
M12.7pin(母头)外螺纹，7芯0.2平方线带屏蔽线，带120MM延长线，尾部沾锡(一条为3芯0.2平方线带屏蔽线，另外一条为4芯0.2平方线带屏蔽线)线长1.2M	PCS
1.2 -1.6 V型线槽	PCS
2.0、2.0 V型	PCS
H08-538A-6KW	PCS

SS-99B	PCS
--------	-----



备注	图片
(不含镜片电机线)	
反射镜片45*20*3	
	
	
	
准直镜组件	
聚焦组件+保护组件共用	
F250	
	
	
	

	
--	---