

编号	T00011	标题	
批号			

测试人	穆	日期	2022-
受测目标	桌面软件 CNE Laser	版本	0.5.10.3-
测试结果			

备注	
1	该测试是在全面改为微米单位后
2	

测试环境	
SN	
1	Windows 10 x64; 16G; 1920x1080, 125%; 中文;
2	
3	Debug模式下
4	未连接相机

数据准备	
SN	
1	当前选项设备原点为右上角
2	加工幅面为280mm x 210mm
3	
4	
5	

测试场景描述	
1	应保证可正常新建一个空白文档的前提下进行该测试。
2	
3	
4	

测试步骤		
SN	测试步骤	
1	创建一个30x30(mm)的矩形	无异常
2	作业原点为左上, 开始加工	加工无异常, 形状相符,
3	创建一个30x30(mm)的圆形	无异常
4	作业原点为左上, 开始加工	加工无异常, 形状相符,
5	创建一个30x30(mm)的多边形	无异常
6	作业原点为左上, 开始加工	加工无异常, 形状相符,
7	创建一条水平长度为30mm的直线	无异常
8	作业原点为左上, 开始加工	加工无异常, 形状相符,
9	创建一个矩形圆形多边形直线的复合图形	无异常

10	作业原点为左上，开始加工	加工无异常，形状相符，
11	创建一个150x150(mm)的圆形	无异常
12	作业原点为左上，开始加工	加工无异常，形状相符，
13	加工时点击【暂停】按钮	加工暂停
14	加工时点击【停止】按钮	加工停止
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

37		
38		
39		

单形状图元加工测试

2022-7-7-01

07-09	测试业务类别	UI	测试状态
-unstable	测试类型	回归测试	目的

Fail

环境描述

数据描述

期望输出

实际输出（一致可不填）

大小相符

大小相符

大小相符

大小相符

水平直线高度为0时消失，垂直直线宽度为0时消失

水平直线高度为0时消失，垂直直线宽度为0时消失

大小相符

大小相符

点击第一下时无反应，还在加工，之后再点便会暂停

实施中
功能验证

结果	
	Pass
	Fail
	Pass
	Fail

无法重现

无法重现

