

# CorelDRAW 插件使用说明


## 1, CDRCDR 插件安装



#### 双击








## 2. Adobe Illustrator 操作

## 2.1点击"窗口"处, 选中插件,看到对应的栏目



2.2点击安装好插件增加标记,在红色版面内排版;




3.3 排好模切图案(含定位标)1:1 打印出来,模切线不打印




注意:轮廓线和预览框不可见图层不需要打印


3.4 将打印好的材料放在机器供纸器上,选中模切线点击发送按键如下图:




弹出对话框 点击"刻绘输出"或"存 U 盘文件"用 U 盘工作。



#### 3.5 补偿设置



### 3.6 如何提取轮廓线



Adobe Illustrator 使用手册